

MORSETO C2

6-4-2

MATERIAL

CUERPO-BULONES-TUERCAS Acero
CUERPO Bronce estañado

TRATAMIENTO

BULONES-TUERCAS Cincado en caliente según IRAM 20022

| Materia prima | Cables |
|-----------------|------------|
| Ac G° | AC 22 a 50 |
| Ac G° | AC 70 |
| Bronce estañado | Cu 25 a 35 |
| Bronce estañado | Cu 50 a 70 |

